






1	1x
2	1x
3	1x
4	1x
5	1x

<p>A</p>  <p>M6x16mm 10x</p>	<p>B</p>  <p>M6x25mm 2x</p>	<p>C</p>  <p>5mm 1x</p>	<p>D</p>  <p>12x</p>	<p>E</p>  <p>2x</p>
---	--	--	--	--

General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrování:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

