




1

2

3



1	1x
2	1x
3	1x

A



M6x25mm

1x

B



M6x45mm

4x

C



5x

D



4MM

1x

E

F

G

General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.




Pokyny k ošetrování:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.



Pokyny k ošetrovanui

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

1



2



3

