





















| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| A  x 1 | B  x 1 | C  x 1 | D  x 1 | E  x 1 |
| F  x 1 | G  x 5 | H  x 1 | I  M6x16 x 4 | J  M6x25 x 2 |
| K  Ø10xØ20 mm x 1 | L  x 1 | M  x 1 | | |



General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrování:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.