




 A x1	 B x1	 M6x16mm C x4	 M4 D x1				
--	---	--	---	--	--	--	--


**1**



**2**



**3**



**General Care :**

\*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

**Pokyny k ošetrovaniu:**

\*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

**Pokyny k ošetrovaniu:**

\*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.