

1	1x
2	1x
3	2x
4	1x
5	2x
6	1x
7	1x

A M 6x13 x8	B M 8x20 x2	C M 3.5x10 x8	D M8 x4	E ø22x1.5mm x6	F M8 x4	G x1
H x2	I x2	J x2	K x2	L M 4 x1	M M 5 x1	N x2
O x4	P M 8x690 x4	Q K (M6x15mm) x6				

General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrování:


*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovanju


*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.






1







2





3





4






5







6




7



8



9



10

