







<b>A</b>	 x1	<b>C</b>	 $\varnothing 6^* \varnothing 18$ x4	<b>E</b>	 x1				
<b>B</b>	M6*20mm  x4	<b>D</b>	 x1						



General Care :

\*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

\*K čistení použijte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

\*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

