








| | | |
|---|---|----|
| A |  | x1 |
| B |  | x1 |
| C |  M6X25 MM | x4 |
| D |  M6 | x4 |
| E |  M5 | x1 |



General Care :

*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.