





General Care:






*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrování:


*K čištění použijte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu


*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

(1)	2335*340*15	1	
(2)	1700*50*50	1	
(3)	954*250*15	1	
(4)	954*295*15	1	
(5)	2335*340*15	1	
(6)	1875*15*15	3	
(7)	1048*600*15	1	
(8)	1048*600*15	1	
(9)	50*50*60	2	
(10)	266*130*18	2	
(11)	954*588*15	1	
(12)	80*80*25	2	
(13)	82*82*15	1	
(14)	82*82*15	1	
(15)	Φ 6*52	1	
(16)	610*610*55	1	
(17)	Φ 32*584*250	1	
(18)	356*114*32	1	
(20)	Φ 19*666	1	
(22)	960*650*1	1	
(24)	954*200*15	1	
(25)	954*400*15	1	
(26)	920*25*25	5	
(27)	954*550*15	1	
(29)	845*388*15	1	
(30)	845*388*15	1	
(31)	954*75*25	2	
(32)	918*62*12	14	


31




32



29




30



E




d8*50



A	C	C1	D	D1	E	F	G	H	I
BLACK M6*25 X8	M6*50 X50	X32	M6*30 X12	X12	d8*50 X2	d6*52 X1	4*15 X3	X5	X28

1




A



BLACK M6*25

2




C



M6*50

27



F




ø8*52

C



M6*50

28




G




4#*15


25



26



3




C1

C

M6*50

4




D1

D

M6*30

5




C1

C

M6*50

6




C1


C

M6*50


23



24



21




E




d8*50

22




7



H




8



8/20


9



I




10




13X

13/20

19



20




C



M6*50

12/20


17



A BLACK M6*25

C M6*50

18




A BLACK M6*25

C M6*50

9/20


11



C1

C M6*50


12



D1

D M6*30

13




C1

C



M6*50

14




C1

C



M6*50

15




C1

C



M6*50

16



C1

C



M6*50