





ASSEMBLE DIFFICULTY

1 ② 3 4 5



General Care:



*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.


Pokyny k ošetrování:




*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu


*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

(1)	SIDE PANEL (L)	2070*560*15	1		1/2
(2)	SQUARE PIPE	920*25*25	5		1/2
(3)	BACK BOARD	920*380*15	1		1/2
(4)	FRONT BOARD	920*186*15	1		1/2
(5)	MIDDLE SUPPORT	920*150*15	1		1/2
(6)	HARDWARE	178*114*32	1		1/2
(8)	SIDE PANEL (R)	2070*560*15	1		1/2
(9)	U-SHAPED IRON	1875*15*15	3		1/2
(11)	PLYWOOD SLAT	918*62*12	13		2/2



A	B	C	D	E	F	G	H
							
M6*50 QTY:22	QTY:12	M6*15 QTY:4	QTY:4	D22 QTY:4	QTY:5	8#*16 QTY:10	QTY:26

1



A




M6*50
QTY:2

B



QTY:2

2



A



M6*50
QTY:2


B



QTY:2

3

5/9



A


M6*50
QTY:4

B



QTY:4


4



A

M6*50
QTY:10

5



C

M6*15
QTY:4

D




QTY:4

E



QTY:4

6




G

8#*16
QTY:10


F



QTY:5




H




QTY:26

8




13X

9



10



A



M6*50
QTY:4

B



QTY:4

11

