









A**C****B****1****(M6 x 60) mm x 2 Pcs****2****(M7/16 x 2) mm x 4 Pcs****3****(M6 x 45) mm x 4 Pcs****4****(M7 x 30) mm x 4 Pcs****5****(M6 x 70) mm x 2 Pcs****6****2 Pcs****General Care :**

-For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

-K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

-Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

