



A X1	B X1	C X1	D X4 6X45MM
E X4 6X13MM	F X4 Ø6X18X1.5MM	G X1	H X1


3



1



2



4

**General Care :**

\*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

**Pokyny k ošetrování:**

\*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

**Pokyny k ošetrovaniu:**

\*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpajúcou bavlnenou handričkou.



100kg