





















(1) X5 	(9) X12  M8*20mmL
(2) X1 	(10) X2  M5*10mm
(3) X1 	(11) X4  Φ22*Φ8*1.5mmT
(4) X1 	(12) X1LX1R 
(5) X1 	(13) X1 
(6) X1 	(14) X1 
(7) X1 	(15) X1 
(8) X1LX1R 	



General Care :


-For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetřování:

-K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

-Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.



120kg