
















<b>A</b>		12 X	<b>B</b>		12 X	<b>C</b>		1 X	<b>D</b>	 Ø6x18mm	4 X	<b>E</b>		4 X
<b>F</b>		4 X	<b>G</b>		4 X	<b>H</b>	 Ø6x115mm	4 X	<b>I</b>	 M6	1 X	<b>J</b>		1 X
<b>K</b>		1 X	<b>L</b>		1 X	<b>M</b>		1 X	<b>N</b>		4 X	<b>O</b>	 M8	1 X

**General Care:**

\*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

**Pokyny k ošetrovaniu:**


\*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

**Pokyny k ošetrovaniu**


\*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.




1



2



3



4

