

General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.




Pokyny k ošetrovaniu:






*K čišteniu používajte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.





Pokyny k ošetrovaniu



*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechľpatou bavlnenou handričkou.






A	8	4X15 MM	
B	6	6X35 MM	
C	4	8X65 MM	
D	4	8X40 MM	
E	2	6X30 MM	

F	8		
G	12		
	1		
	1		




3



B 6X35 MM




4



C 8X65 MM




5




A 4X15 MM



6



7



8

