











 Ax4PCS	 Bx8PCS	 C1x4PCS C2x4PCS	 6x12mm Dx24PCS	 6x35mm Ex16PCS	 Fx4PCS
 4x30mm Gx16PCS	 Hx2PCS	 Ix2PCS	 Jx1PC	 Kx4PCS	 Lx1PC



General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

