



























Ax1 	Ix1(L)x1(R) 
Bx5 	Jx1 
Cx1 	Kx1 
Dx1 	Lx12  M8x25mm
Ex1(L)x1(R) 	Mx2  M5x10mm
Fx1 	Nx12 
Gx1 	Ox12 
Hx1 	Px1 



Spare Screws/ Náhradní šroub/ Náhradná skrutka  
 x1     x1     x1     x1  
M8x25mm    M5x10mm

**General Care :**

\*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

**Pokyny k ošetrovaniu:**

\*K čisteniu používajte vlhký hadriček alebo houbu, alebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

**Pokyny k ošetrovaniu:**

\*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

