




A			1x
B			4x
C			1x
D		M8x20mm	4x
E		M8x16mm	4x
F		M8x18mm	8x
G		M8	4x
H		M8	1x
I		M5	1x




1





2



3



4



General Care :

*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrování:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.