

















| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  Ax1 |  Bx1 |  Cx1 |  Dx1 |  M6*16mm Ex8 |  M6*35mm Fx2 |
|  6*16mm Gx10 |  Hx1 |  Jx4 |  M6*30mm Kx4 | | |
| 1   | | | 2   | | |
| 3  | | | 4  | | |

General Care :

*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

*K čistení používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

